

MAINTENANT EN INVENTAIRE

HONDA ODYSSEY - PILOT

REPARATION, REMPLACEMENT OU BLOCAGE DES LIGNES D'AIR CLIMATISÉ ARRIÈRE



FMSI **77014**

UNION DE LIGNE
14.5MM À 14.5MM



Une fuite par un trou d'aiguille nécessite **pas** de remplacement de tube pour la réparation

FMSI **77145U**

UNION DE LIGNE
14.5MM À 16MM (5/8")



Réparation nécessitant un bout de tube d'aluminium (utilisé le tube FMSI # 5302)

FMSI **77145B**

BOUCHON
14.5MM



Bloc la ligne d'air climatisé basse pression arrière

FMSI **76091**

COUDE 90°
14.5MM À 16MM (5/8")



Réparation nécessitant un bout de tube d'aluminium (utilisé le tube FMSI # 5302)

FMSI **76090**

COUDE 45°
14.5MM À 16MM (5/8")



Réparation nécessitant un bout de tube d'aluminium (utilisé le tube FMSI # 5302)

FMSI **5633**

TUBE 14.5MM À BOYAU À BARRIÈRE RÉDUITE 1/2"

(RACCORD SEULEMENT)



FMSI **5634**

Ensemble complet pour réparer ou remplacer

Chaque ensemble comprend 2 raccords avec fixation et 12pi de boyau à barrière réduite approuvé pour l'air climatisé.

TUBE 14.5MM À BOYAU À BARRIÈRE RÉDUITE 1/2"
(2 RACCORDS ET 12' DE BOYAU)



Remplacer des lignes d'air climatisé n'a jamais été aussi simple!