

LOMBARDIA

Una agradable sensación al caminar

ACTA DE RECEPCIÓN A CONFORMIDAD

ANTECEDENTES.- En Ambato a los 16 días del mes de Enero del 2015, se procede a la firma de esta acta de recepción a conformidad de los trabajos ejecutados por parte del Ing. Mario Villalva y la CALZADO LOMBARDIA representada por el señor Galo Cáceres.

Los trabajos fueron ejecutados en la Planta de Producción ubicada en la ciudad de Ambato.

OBRAS EJECUTADAS.- Las obras ejecutadas fueron:

- Mantenimiento de Tableros de Distribución Principal
- Cambio de Luminarias Industriales en la Nave de Plantado
- Cambio de Luminarias Industriales en la Nave de Aparado
- Mantenimiento de Banco de Capacitores
- Reforzamiento de Acometida Principal
- Contraste de elementos de medida
- Mantenimiento de Transformador de 50 Kva
- Instalación de sistema de puesta a tierra

PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo para la ejecución de los trabajos es de 15 días contados a partir de la fecha de firma de contrato N 125

DOCUMENTACIÓN.- Son documentos habilitantes para la firma del presente documento

- Copia del contrato
- Carpeta Aprobada en la EEASA
- Carta de Garantía
- Informe Técnico
- Copia de la factura por los trabajos



LOMBARDIA

Una agradable sensación al caminar


LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.- Los trabajos ejecutados ascienden a un costo de 12560,43 (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 43/100 USD) sin incluir IVA, teniendo un incremento del valor contratado del 12% por obras complementarias.

ACEPTACIÓN.- Al estar de acuerdo con lo expuesto en el documento que antecede firman las partes en este documento y un duplicado quedando culminada la relación laboral entre las partes involucradas.




ING. MARIO VILLALVA

CONTRATISTA



SR. GALO CÁCERES

CALZADO LOMBARDIA



SR. PABLO CÁCERES

JEFE DE MANTENIMIENTO



Lombardia Ambato
www.calzadolombardia.com
ventas@calzadolombardia.com

Juan Benigno Vela 7-31 y Mera

(Junto a Clínica Tungurahua)