

# EJERCICIO 2023

REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN OPERATIVA	ENERO-MARZO	ABRIL -JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE
REPARACION DE FUGA	76	62	93
DESFOGUE DE TOMA DE AGUA	15	14	19
VENTA DE PIPA DE AGUA	43	46	1
APOYO DE PIPA DE AGUA	345	287	29
REPARTO DE PIPA DE AGUA	29	40	5
REPOSICIÓN DE CONCRETO	90	112	96
DESAZOLVE DE DRENAJE CON VARILLA SIMPLE EN RED	2	56	63
DESAZOLVE DE DRENAJE /VARILLA SIMPLE DESCARGA DOMICILIARIA	0	3	0
LLAMADAS (QUEJAS) DE USUARIOS	636	578	295
TOMAS NUEVAS DE AGUA REALIZADAS	21	30	29

CAMBIO DE TOMAS DE AGUA REALIZADAS	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>4</b>
DESCARGAS DE DRENAJE REALIZADAS	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
CAMBIO DE DESCARGAS DE DRENAJE REALIZADAS	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
ELABORACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
ELABORACIÓN DE TAPAS PARA POZOS DE VISITA	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
CAMBIO DE TAPA PARA POZO DE VISITA	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
REPARACIÓN DE INSERCIÓN	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
COLOCACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE (NUEVOS)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
COLOCACIÓN DE ARRANCADOR DE BOMBA (NUEVOS)	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COLOCACIÓN DE BOMBA VERTICAL (NUEVOS)	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COLOCACIÓN DE VÁLVULA (NUEVOS)	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CAMBIO DE VÁLVULAS	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	0	1	0
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	0	0	3



<b>OCTUBRE - DICIEMBRE</b>
--------------------------------

0
---

0
---

0
---

0
---

0
---

0
---

0
---

0
---

0
---

0
---

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

